

Branden på Oceana



Lars Magnusson

Regional Insatsledare, Räddningstjänsten Storgöteborg (1996)

Restvärdeledare / Regionansvarig Region Väst Norr
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (2001)



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG



Räddningstjänsten Storgöteborg



Strömstad

Tanum

Soten

VÄSTRA RÄDDNINGSREGIONEN

äddningstjänsten
torgöteborg



Herrljunga

Brandskyddsföreningens Restvärdesräddning

Restvärdesledarens roll på skadeplatsen:

- Oberoende part som representera alla inblandade i händelsen.
- Korta avbrottskador och med socialt medmänskligt omhändertagande i fokus.
- Minimera de materiella och ekonomiska konsekvenserna vid en olycka.
- Bränder, trafikolyckor, vattenskador, miljöskador, explosionsskador mm.
- Myndigheter, företag och nästan samtliga försäkringsbolag som uppdragsgivare.
- Cirka 90 stycken restvärdesledare spridda över landet.
- Larmas genom SOS alarm eller av uppdragsgivaren direkt.





- Stor öppen brandcell
- Tornet (40 m), 6 våningar
- Cylindertak (ETFE-tak), limträbalkar
- Tegelbyggnad: entré, omklädning, storkök, kemfrd mm
- Sprinkler, brandlarm
- Utrymning
- Hotell Grand Curiosa



Brandstart ca 10.05

- 112 samtal:
"det brinner tvärs över gatan på vattenlandet", "tar sig rejält" och "otroligt stora lågor".
- Första styrka , Re 2210:
Brand i "rutschkana"





Framkomst 2210

- Möte av NCC
- Alla personer inräknade, men en person saknas
- Rökdykare inkl personal från NCC går upp i tornet
- MMI: “livräddning”



Framkörning

Regional insatsledare

- Vy från E6, Kallebäcksmotet.



svt1



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

Rapport

MMI / Mål med insatsen

- Livräddning genomsök, dock ej i svart zon
- Fördröja brandförloppet med utvändig släckning
- Bygga begränsningslinje mot tegelbyggnad, hotell och kontor



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STOR-GÖTEBORG

Avslut av räddningsinsats: Till NCC

A firefighter in full protective gear is positioned on a hydraulic ladder, directing a powerful stream of water from a hose onto a large, intense fire. The fire is consuming a structure, with bright orange flames and thick black smoke billowing upwards. The scene is set at night, with the fire providing the primary light source. Bare tree branches are visible in the foreground, partially obscuring the view of the fire.

- **Hantering av mindre glödbränder:**
NCC bevakar. RSG lämnar kvar viss utrustning för enklare släckning.
- **Avspärrning:**
NCC behöver inhägna området och bör under de närmaste dygnet och utan avbrott bevakas området.
NCC behöver samverka med polismyndigheten om eventuella avspärrningar enligt rättegångsbalken.
- **Säkra mot ras:** NCC behöver omedelbart påbörja arbetet med att säkra platsen mot ras...
- **Förhindra ytterligare miljöskada:**
NCC behöver samverka med Göteborgs stads miljöenhet i det fortsatta saneringsarbetet.
- **Trafiksituationen:** NCC behöver fortsatt samverka med bland annat Göteborgs stad om behov av avspärrningar på Mölndalsvägen.
- **Uppföljande möten:** NCC kallar relevanta aktörer till dagliga möten.

Restvärdearbete

- Var med från brandstart måndag morgon
- Initialt reda ut försäkringsbilden
- Stötta / informera NCC och Liseberg, dokumentera skadorna
- Hjälpa åt angränsande fastigheter
- Underlätta åtgärder för att branden inte skulle bli värre: grävmaskiner, aktivera sprinkler
- Natriumhypoklorit och svavelsyra i källaren.
- Anlitat Räddningstjänsten för att rädda värden i källaren genom att använda brandmän för restvärdesräddning
- Länk mellan NCC/Liseberg och räddningsledningen
- Stöd åt försäkringsbolag och utredare

