

POLYGON Schweiz: Immer an Ihrer Seite

Als integraler Bestandteil der POLYGON-Gruppe setzen wir, mit 170 Fachkräften und 140 Fahrzeugen, jährlich über 15'000 Schadenfälle in der Schweiz um. Mit 14 Standorten in der Deutschschweiz und im Tessin gewährleisten wir rasche Reaktionszeiten und erstklassigen Service vor Ort. Als Spezialisten für Schadenmanagement vermindern wir effektiv die Auswirkungen von Schäden und sorgen für eine schnelle und effiziente Wiederherstellung.

140 

Mit 140 Fahrzeugen sind wir täglich zu unseren Kundinnen und Kunden unterwegs.

170 

170 kompetente und zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen jeden Tag für eine hohe Kundenzufriedenheit.


15'000 

Als Spezialist für ganzheitliches Schadenmanagement kontrollieren und vermindern wir die Auswirkungen von Schäden – in der Schweiz rund 15'000 mal pro Jahr.

14 

Mit 14 Standorten in der Deutschschweiz und im Tessin sind wir immer in Ihrer Nähe und für Sie da.

Dort, wo Sie uns brauchen Unsere Standorte



- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1 Sennwald SG | 8 Rothrist AG |
| 2 Tuggen SZ | 9 Liestal BL |
| 3 Galgenen SZ | 10 Ostermundigen BE |
| 4 Wetzikon ZH | 11 Steg VS |
| 5 Adliswil ZH | 12 Giubiasco TI |
| 6 Luzern LU | 13 Yverdon-les-Bains VD |
| 7 Dulliken AG | 14 Mendrisio TI |

Kontakt

POLYGON Schweiz AG
Spinnlerstrasse 2
CH-4410 Liestal

Tel. 0848 24 00 00
switzerland@polygongroup.com
www.polygongroup.ch

Notfall-Service

Unser 24-Stunden-Service steht an 365 Tagen zu Ihrer Verfügung, in Notfällen sind wir innerhalb weniger Stunden bei Ihnen.

 **0848 24 00 00**

Die Innovation bei Schimmelpilzbefall

JATI PAD – Die Sofortmassnahme



**Schadenservice:
24-Stunden-Hotline**

 **0848 24 00 00**

Always By Your Side.





Schimmelpilz in Innenräumen

Als europäischer Marktführer in der Brand- und Wasserschadensanierung wissen wir um die notwendigen Sanierungsmassnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit und den möglichen Folgeschäden u.a. Schimmelpilzbefall.

Schimmelpilze entstehen aufgrund von erhöhter Feuchte, z.B. nach einem Wasserschaden, auf Materialien im Innenraum. Ein sichtbarer Befall stellt ein hygienisches Problem

dar, welches schnellstmöglich durch einen Sanierungsexperten zu beseitigen gilt.

Unsere geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über umfangreiches Know-how und spezielles Equipment um jede Art von Schimmelpilzbefall zu beseitigen. Hierbei richten wir uns unter anderem nach den Vorgaben diverser Fachverbände zum Thema Schimmelsanierung.

Unsere Innovation bei sichtbarem Schimmelpilzbefall

In Kooperation mit JATI haben wir die neuen **JATI PADs** entwickelt. Die **JATI PADs** bestehen aus diffusionsoffenen Vlieskacheln und dienen zur Abdeckung von sichtbarem Schimmelpilzbefall auf Putz, Gipskarton und anderen Oberflächen bis zum Zeitpunkt der Schadensanierung.

Die diffusionsoffene Beschichtung kapselt Schimmelsporen ein und verhindert, dass diese in den Raum abgegeben werden. Durch die offenporigen Vlies Kacheln kann die Feuchtigkeit verdunsten.



- Ungehinderter Sporenflug
- Hygienisches Problem
- Mögliches Gesundheitsrisiko bei gefährdeten Personenkreisen
- Unästhetische Optik
- Einfache und schnelle Anwendung
- Kontaminierte Räume bleiben nutzbar
- Verbesserter Arbeitsschutz
- Verbesserter Hygienestatus
- Reduzierte Geruchsbelästigung

JATI PADs erlauben die Nutzung von Räumen, die lokal begrenzte Schimmelschäden aufweisen. Sie ersetzen nicht die fachgerechte Sanierung von Schadenstellen.