



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING

Brand Mjönäs Djurklinik 2024-12-02

”I huvudet på en restvärdeledare”

Morgan Palmquist
www.rvr.nu





Vilken erfarenhet följer innehållet i hjälmen

- 36 års erfarenhet operativ räddningstjänst varav de sista 24 åren som operativ ansvarig
- 24 år som restvärdeledare med inriktning miljö
- 15 år samtalsledare under handledning FHS
- 15 beredskapsfunktion RVR nationellt
- 14 år som senior konsult, ex uppdragsgivare MSB, Livsmedelverket, Lsty, Civilförsvarsförbundet mm
- 10 år i VAKA Livsmedelverket
- 10 år Brand- och Olycksutredare



Nu till händelsen...



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



00:12 Sector Alarm

00:13 SOS Alarm

00:15 Larm Rtj

00:25 Rtj framme

00:35 SOS larmar RVL

01:36

Pågående brand i mellanbjälklag vind



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



01:37

Vad har hänt, varför brinner det, finns yttre påverkan på fastigheten?



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



01:37

Takkonstruktionen blir en belastning för räddningstjänsten



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



01:38

Räddningstjänstens inriktningsbeslut kommer inte att fungera



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



01:41

Sot innebär, i bästa fall omfattande saneringskostnader



I sämsta fall, en totalskada för byggnad samt inventarier





- Klargör din bedömning till räddningsledningen.
Mål, metod och resurs
- Efter första kontakten med skadelidande så kontaktades fastighetens försäkringsgivare kl. 02:06
- Första avstämning skadehandläggare byggnad kl. 02:22, ingen tid för konversation.

Vad är viktigt för att kunna fortsätta verksamheten och för att försöka undvika omfattande stilleståndskostnader?



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING

Verksamhetsledaren vet...



Försök normalisera det onormala

- Enskilt samtal där man avskärmar från yttre påverkan, störning
- Ge hjälp till självhjälp
- Konkretisera målbilden



Tiden är begränsad och vår värsta fiende



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



02:27



- Klargör behovet av restvärde åtgärder till saneringsbolag, där Polygon kallas till platsen kl. 02:38
- Nytt samtal till skadehandläggare över FaceTime från platsen kl. 02:39
- Resurs på plats, mekanisk ingrepp startas upp



02:52

Mycket nära att branden sprids till hela byggnaden



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



03:03

Den sammankopplade länken för brandspridning är akut eliminerad
och startbyggnadens tak på väg att kollapsa



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



03:06

Brandgata utförd, strålningsvärmén behöver ledas bort



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



03:14

Åtgärden genomförd, värmen från branden trycks ut mot det fria och
leds bort från det vi vill rädda



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



03:25

Kyl brandgaserna, vid behov bistå räddningsledningen med tips ang. arbetsmiljön



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



03:34

Kan vi känna oss säkra nu?



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



03:40

Nej inte än, lägg ned, lägg ned....



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



03:41

Vilket team arbete, jösses vad utrustning vi lyckats rädda



Brandskyddsföreningen
RESTVÄRDERÄDDNING



04:01

112

RTJ
AVSLUTAS

Brandskyddsföreningen

RESTVÄRDERÄDDNING

DEN DRABBADE

RÄDDNINGSTJÄNST



RÄDDNINGSTJÄNST

RÄDDNINGSTJÄNST

16

A-RVR

TRAFIK

- TORRT
- RÖKFRITT

- SANERING
- HIINDERFRI VÄG

RESTVÄRDELEDARE

48

F-RVR

- BRAND
- VATTEN

- TRAFIK OCH GODS
- MILJÖ

FÖRSÄKRINGSBOLAG

FÖRSÄKRINGSBOLAG

- SANERING
- ÅTERSTÄLLNING

- REPARATION
- ÅTERUPPBYGGNAD

TRAFIKVERKET

TRAFIKVERKET

- SANERING
- ÅTERSTÄLLNING

- REPARATION
- ÅTERUPPBYGGNAD



Tack för visat intresse, se gärna video
<https://vimeo.com/1067015647>